

Enligt sändlista

Projekt idrottsanläggningar

Projektets omfattning

Projektet omfattade elva idrottsanläggningar, varav sju i Mariehamn och en i skärgården.

Vid inspektionerna av idrottsanläggningarna har ÅMHM kontrollerat bland annat produktsäkerhet, driftsrutiner, informationsmaterial samt ventilation, omklädningsrum och toaletter.

Inspektionsresultat

Lokalerna

Lokalerna är genomgående i gott skick och städning utförs dagligen. På några av anläggningarna innefattar städrutinerna dock inte rengöring av träningsredskapen.

De flesta av anläggningarna har en välfungerande ventilation i träningsutrymmena. Några anläggningar hade undermålig ventilation i våtutrymmena, vilket i vissa fall lett till begynnande mögelangrepp. Vid inspektionerna noterades ett antal mindre brister i våtutrymmen, såsom otätade hål i väggar och skadade fogar som ger risk för fuktskador.

Service och underhåll

De flesta av anläggningarna saknade skriftliga rutiner för underhåll av lokaler och träningsredskap. Ungefär hälften av anläggningarna som har träningsredskap har ingen regelbunden genomgång av dessa.

För att öka verksamhetsutövarnas kunskap om säkerhetskraven för olika typer av redskap fick anläggningarna själva gå igenom träningsredskapen med hjälp av en checklista och återrapportera resultaten till ÅMHM. Redskapen är i de flesta fall relativt nya och uppfyller i stor utsträckning dagens säkerhetskrav. Den vanligaste bristen som framkom vid genomgången var att redskapen placerats för nära varandra så att de rekommenderade säkerhetsavstånden inte uppfylls.

Arrangemang för tillkallande av hjälp

Många av anläggningarna hade större eller mindre brister i larmanvisningarna. Det är viktigt att det finns tydliga och väl synliga uppgifter om nödnummer, adress och andra nödvändiga anvisningar för tillkallande av hjälp.

Olycksfallsredovisning

Ytterst få verksamhetsutövare kände till att de är skyldiga att bokföra och anmäla olyckor till ÅMHM. Ingen av anläggningarna hade dock kännedom om att det skulle ha hänt någon allvarigare olycka på anläggningen.

Bullerproblematik

Vid flertalet av anläggningarna hade man inte funderat över förebyggande åtgärder mot buller och höga ljudnivåer. ÅMHM rekommenderar att riktlinjer för musikljud anslås där ljudanläggningen styrs och att klagomål på höga ljudnivåer dokumenteras för att möjliggöra uppföljning. En ljudmätare eller limiter/ljudspärr är bra förebyggande verktyg mot höga ljudnivåer.

Bakgrund

Enligt av landskapsregeringen fastställd tillsynsplan för 2011 ska idrottsanläggningar inspekteras i projektform.

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Årsavgiften för den regelbundna tillsynen har fastställts i Ålands landskapsregerings beslut (2011:8) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. Avgiften faktureras årligen i början av påföljande år.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
T.f. miljöskyddsinspektör
Föredragande