

Badvattenprofil **Degersand Badstrand**



**Upprättad i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning
(FFS 177/2008)**

Uppdaterad inför säsongen 2025


Innehåll

1. Strandinformation.....	1
2. Kontaktuppgifter.....	2
2. Badvattenkvalitet.....	2
3. Potentiella föroreningskällor	3
4. Kortvariga föroreningssituationer.....	3
5. Information om badvattenprofilen.....	3

1. Strandinformation

Allmänt	Strandnamn Degersand	ID nummer FI166043001	Adress Degersandsvägen 311, Eckerö	Koordinater N 60°15' 45.00' Ö19°59' 74.00'
Badstranden	Degersand badstrand är en ca 270 meter lång och ca 20 meter bred naturlig sandstrand. Ytan ovanför sandstranden är gräsbevuxen med inslag av enstaka buskar och träd. Badstranden ligger i anslutning till Degersands Camping & Café, Eckerö. Stranden är Ålands största naturliga sandstrand. Det finns camping och övernattningsmöjligheter precis intill stranden.			
Simområdet	På simområdet blir vattendjupet stegvis djupare, för att ca 130 meter ut från strandkanten vara 1,5 meter djupt. Simområdet är mycket långgrunt med lite variation på grund av sanddyner på botten. Vattendjupet varierar på årsbasis, som mest ca 2 meter. Under badsäsongen varierar vattendjupet med maximalt ca 1 meter. I vattnet finns inte strömmar som inverkar på badarnas säkerhet. Den dominerande vindriktningen under badsäsongen är sydlig. Simområdets botten består av sand. Ägarna undersöker simområdets botten varje år innan badsäsongen inleds.			
Service	Badet har både livbåt och livboj. Det finns omklädningsrum, torrdass samt avfallskärl. I närheten av stranden finns restaurang och café, lekplats, grillplats, camping samt andra översättningstjänster. Badstranden har ingen anordnad badstrandsövervakning.			
Typ av bad	EU-badstrand med ett uppskattat besökarantal av 0–1000 badare per dag. Stranden besöks mest mellan kl. 12 och 16.			
Ytvatten	Vattentyp Hav, Östersjön	Vattenområde Ålands yttre skärgård	Vattenvårdsområde Aaland Island, FIWDA	
Vattenkvalitet	Överlag klassificeras kustvatten på Åland som måttliga. I inner- och mellanskärgården finns kustvattenområden som klassificeras som otillfredsställande och dåliga. De långsiktiga trenderna för siktdjupet visar på minskat siktdjup samtidigt som klorofyll-a halterna har ökat.			

Kartbild



2. Kontaktuppgifter

Badstrandens ägare

Degersands Camping & Café
Degersandsvägen 311, 22 270 Eckerö
Tfn 018-38 004, 0457-385 8000 (Janina Lindström)
info@degersand.ax
www.degersand.ax

Tillsynsmyndighet

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)
Norragatan 17, 22 100 Mariehamn
Tfn 018-528 600 (kansli), 0457-313 5839 (miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson)
fornamn.efternamn@amhm.ax
www.amhm.ax

Vatten- och avloppsverket

Eckerö kommun
Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö
Tfn 018-32 930 (växel)
fornamn.efternamn@eckero.ax
www.eckero.ax

Badstrandens upprätthållare

Degersands Camping & Café
Degersandsvägen 311, 22 270 Eckerö
Tfn 018-38 004, 0457-385 8000 (Janina Lindström)
info@degersand.ax
www.degersand.ax

Laboratorium

ÅMHM Laboratoriet
Sundblomsvägen 31, AX-22 150 Jomala
Tfn 018-32 880
laboratoriet@amhm.ax

3. Badvattenkvalitet

Vid badvattenprovtagning mäts halterna av enterokocker samt av *Escherichia coli*. Åtgärdsgräns för enstaka undersökningsresultat är 200 cfu/100 ml respektive 500 cfu/100 ml. Utöver detta görs en okulärbesiktning av halten cyanobakterier. Bedömningen av cyanobakterier görs i en 0–3 gradig skala (0 = Inga cyanobakterier, 1 = Lite cyanobakterier, 2 = Rikligt med cyanobakterier, 3 = Mycket rikligt med cyanobakterier).

Tabell 1: Sammanfattning av resultat från badvattenprovtagning vid Degersand badstrand sedan 2020.

Datum	Enterokocker cfu/100 ml	Escherichia coli cfu/100 ml	Algobservation	Temperatur +°C
05.06.2024	10	10	0	14
25.06.2024	10	10	1	16
23.07.2024	10	20	1	19
20.08.2024	10	10	1	15
05.06.2023	10	10	0	10
27.06.2023	10	10	0	17
25.07.2023	10	10	0	17
15.08.2023	10	10	0	18
06.06.2022	10	10	0	11
28.06.2022	10	10	0	19
19.07.2022	10	10	0	11
09.08.2022	10	10	1	17
02.06.2021	10	10	0	11
28.06.2021	10	10	0	16
23.07.2021	10	10	0	14
09.08.2021	10	10	0	15

Tabell 1 ovan sammanfattar de senaste fyra årens provtagningsstatistik för Degersand badstrand. Dessa data används sedan för att klassificera badvattnets kvalitet enligt indelningen utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig. Baserat på 95 percentilvärdet för den senaste fyraårsperioden har Degersands badstrands badvattnet klassificerats som **utmärkt** för badsäsongen 2025.

4. Potentiella föroreningskällor

Tabell 2: Sammanfattning av potentiella föroreningskällor samt deras relevans för badvattenkvaliteten.

Relevans	Källa	Beskrivning
Låg	Utsläpp av vatten från Degersands Campings enskilda avlopp.	Degersands Camping har ett eget avloppsreningsverk sedan 2007.

5. Kortvariga föroreningssituationer

En kortvarig förorening innebär en kortare tids avvikelse genom förorening som inte kommer att påverka badvattenkvaliteten längre än tre dagar. Exempel på sådana är bräddning från avlopp eller dagvattenledningar. I sådant fall tar ÅMHM extra prover och sätter upp skyltar som information till de badande. ÅMHM meddelar ägaren och för en diskussion om vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att minimera uppkomsten av förorening.

Tabell 3: Sammanfattning av kortvariga föroreningssituationer, orsaker samt vidtagna åtgärder.

Datum	Föroreningssituation	Orsak	Åtgärder
19.07.2005	Höga halter hepatotoxin.	Algblomning.	Inga
30-31.05.2007	Höga föroreningshalter.	Skyfall med centrum över västra Åland.	Inga

6. Information om badvattenprofilen

Badvattenprofilen skapades den 1 mars 2011 och uppdaterades inför säsongen 2025.

Badvattendirektivet är antaget på Åland genom social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (FFS 177/2008)¹⁾. Utöver detta kompletterar hälsoskyddslagen ([FFS 763/1994](#))²⁾ samt konsument säkerhetslagen ([FFS 920/2011](#))³⁾ den allmänna tillsynen av badstränder.